

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Identificación de Riesgos Sanitarios o Actividades Contaminantes Aguas Arriba del Punto de Captación de la Fuente Abastecedora	Código: FO-M2-P5-707
Versión: 1		
Fecha de aprobación: 12-12-2023		
Página 1 de 5		
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA. MUNICIPIO: ANDES		
LOCALIDAD: Corregimiento de Tapartó		
PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE SUMINISTRA AGUA PARA CONSUMO HUMANO: ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE TAPARTÓ -ADUACOT		
NOMBRE FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Quebrada la clara		
FECHA VISITA INSPECCION SANITARIA OCULAR (dd/mm/aaaa): 22/02/2025		
SEÑALAR CON UNA “X” LOS RIESGOS SANITARIOS O ACTIVIDADES CONTAMINANTES AGUAS ARRIBA DEL PUNTO DE CAPTACIÓN, USO DEL SUELO O AMENAZAS: AGRICOLA (x) INDUSTRIAL () DOMÉSTICO () GANADERÍA (x) CRÍA DE ANIMALES () MINERÍA () HIDROCARBUROS () .OTRO (S) () CUAL (ES) _____		
ACTIVIDAD CONTAMINANTE	DESCRIBIR Y GEOREFERENCIAR (COORDENADAS GEOGRAFICAS, PLANAS Y ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR)	
AGRICOLA	Posible contaminación agrícola causada por: - Uso excesivo de pesticidas y fertilizantes. - Eutrofización, que provoca un exceso de algas - Floraciones que pueden causar efectos negativos a la calidad del agua - Aumento de la turbidez y materia en suspensión - Reducción del oxígeno disuelto Coordenadas: Latitud 5° 41' 35" Longitud 76° 0' 4" Altura sobre el nivel del mar: 1771 m.s.n.m Municipio de Betania	
GANADERÍA	Posible contaminación causada por la ganadería: - La ganadería contamina las aguas y favorece la eutrofización. - La ganadería genera grandes cantidades de estiércol, orina, restos de alimentos y otros desechos orgánicos. - La ganadería tala bosques para obtener pastos, piensos y forrajes. Coordenadas: Latitud 5° 41' 35" Longitud 76° 0' 4" Altura sobre el nivel del mar: 1771 m.s.n.m Municipio de Betania	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Identificación de Riesgos Sanitarios o Actividades Contaminantes Aguas Arriba del Punto de Captación de la Fuente Abastecedora	Código: FO-M2-P5-707
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 12-12-2023
		Página 2 de 5

REGISTRO FOTOGRÁFICO POR RIESGO SANITARIO IDENTIFICADO

Fotografía 1	Fotografía 2
	
Fotografía 3	Fotografía 4
	

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	Identificación de Riesgos Sanitarios o Actividades Contaminantes Aguas Arriba del Punto de Captación de la Fuente Abastecedora	Código: FO-M2-P5-707
		Versión: 1
		Fecha de aprobación: 12-12-2023
		Página 3 de 5

NOMBRES COMPLETOS, NUMEROS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DE LAS PERSONAS QUE REALIZARON LA VISITA DE INSPECCIÓN OCULAR:

NOMBRE COMPLETO	NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD
JUAN GUILLERMO MARÍN CASTRILLÓN	98.543.095

NOMBRE COMPLETO, NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE DILIGENCIA EL FORMULARIO:

NOMBRE COMPLETO	Daniel Esteban Duque Restrepo
NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD	1.027.889.169
FIRMA: 	
FECHA DE ELABORACIÓN	22/03/2025